

## KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

TW/Mi-11

1. OBIEKT <b>Budynek obory w zespole zagrody rolniczej</b>			5. MIEJSCOWOŚĆ <b>MIERZESZYN</b>	
2. OBECNA FUNKCJA <b>budynek gospodarczy</b>	3. MATERIAŁ <b>cegła, drewno</b>	4. DATOWANIE <b>1914 rok</b>	6. GMINA <b>Trąbki Wielkie</b>	7. POWIAT <b>gdański</b>
19. UWAGI  Elementy zachowane: - budynek wzniesiony z cegły, otynkowany; szczyty odeskowane - bryła – budynek parterowy przykryty wysokim dachem dwuspadowym (poddasze użytkowe, magazynowe); od zachodu podcień narożny i pulpitowa lukarna podawcza - zachowane rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych  Elementy nowe: - dach pokryty dachówką cementową			8. WOJEWÓDZTWO <b>pomorskie</b>	
			9. KOD POCZTOWY <b>83-041 Mierzeszyn</b>	
			10. ADRES <b>ul. Kasztanowa 6</b>	
			11. LOKALIZACJA -	
			12. WŁASNOŚĆ <b>prywatna</b>	
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA <b>pomocnicze</b>	
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ <b>Pogarszający się stan techniczny budynku</b>	
15. STAN ZACHOWANIA <b>zaniedbany</b>	17. WPISUJĄCY DANE <b>Teresa Iżewska</b>	18. DATA WYKONANIA EWIDENCJI <b>2007-11-10</b>		

20. FOTOGRAFIE

