

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

TW/Pa-03

1. OBIEKT Budynek gospodarczy – dawny spichlerz, następnie magazyn w zespole dworsko-folwarcznym			5. MIEJSCOWOŚĆ PAWŁOWO	
2. OBECNA FUNKCJA Budynek magazynowy	3. MATERIAŁ cegła, cz. otynkowana	4. DATOWANIE koniec XIX wieku	6. GMINA Trąbki Wielkie	7. POWIAT gdański
19. UWAGI Elementy zachowane: <ul style="list-style-type: none"> – budynek wzniesiony z cegły – bryła – budynek dwukondygnacyjny, przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej ścianie kolankowej (poddasze użytkowane magazynowo) – zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych – wystrój ścian – dekoracje w cegle w postaci pionowych pilastrów, blend podokiennych i poziomego gzymsu wieńczącego drugą kondygnację oraz oprawy otworów (nadproża i podokienniki) Elementy nowe: <ul style="list-style-type: none"> – do ścian szczytowych przylegają współczesne, murowane i otynkowane przybudówki z płaskimi dachami 			8. WOJEWÓDZTWO pomorskie	9. KOD POCZTOWY 83-041 (p-ta Mierzeszyn)
			10. ADRES Pawłowo	11. LOKALIZACJA -
			12. WŁASNOŚĆ prywatna	13. RODZAJ UŻYTKOWANIA rolnictwo
			14. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków	
			16. RODZAJE ZAGROŻEŃ Brak zagrożeń	
			15. STAN ZACHOWANIA zaniedbany	17. WPISUJĄCY DANE Teresa Iżewska

